

 DEKRA Italia s.r.l. Via F.lli Gracchi 27 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)		PERIZIA N°		RELAZIONE DI PERIZIA PER				SINISTRO N°		RAMO SINISTRO				
		6518/2025		SIXT RENT A CAR S.r.L.				0		RCA				
		ESERCIZIO		DATA SINISTRO		DATA INCARICO		DATA PRIMO RILIEVO		CODICE PERITO				
		2025				19/03/2025		19/03/2025		0				
		LOCALITA'		RIPARAZIONI				FOTOGRAFIE N°		C/O				
CAPUA		DA INIZIARE				92		VAR						
DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE										CARTA DI CIRCOLAZIONE				
C.Fisc./P.Iva: Tel.														
LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE														
VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE) TARGA TELAIO N° BMW Serie 3 Touring G21 LCI-G81 dal 09/2022 320e Stati GP659TA WBA41FY040FR47025 STATO D'USO Km PNEUMATICI COLORE TIPO SMALTO I° IMMATRICOLAZIONE DISCRETO 64.043 60% Bianco metall/doppio 05/07/2023														
ALLESTIMENTI / DOTAZIONI										CODICE DI OMOLOGAZIONE				
VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI										COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO				
										SI				
VALORE COMMERCIALE		VALORE RELITTO		VALORE PER DIFFERENZA		SPESE ACCESSORIE		LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL						
								01/04/2025						
C.R.	VOCI DI DANNO			sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
	Kit gonfiaggio pneumatici				S		S		S					
	Cerchio in lega post.			S	L		L		L					
	Cerchio in lega ant.			S	L		L		L					
	Cerchio in lega ant.			D	L		L		L					
	Cerchio in lega post.			D	L		L		L					
2077	Parabrezza				S	5,00	S		S					
	Kit incollaggio cristalli				S		S		S					
2061	Cofano ant.				L	0,20	L		L	1,60				
2055	Paraurti ant.				M	1,30	M		M	2,50				
2055	Modanatura sottoporta			S	L	0,30	L		L	0,50				
	Ossatura vano porta ant. PRM			S										
	Parafango post. PRM			S										
2067	Paraurti post.				L	1,00	L		L	1,70				
	Spoiler paraurti post. PRM													
2055	Modanatura sottoporta			D	L	0,30	L		L	0,50				
2063	Parafango post.			D	L	1,30	L		L	1,60				
2077	Porta post.			D	L	0,70	L		L	1,30				
2050	Calotta sup. retrovisore est.			D	L		L		L	0,30				
TOTALE TEMPI				SR		LA		VE		ME		TOTALE RICAMBI		
				10,10				10,00						
CODICE / RIPARATORE		SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)		SUPPLEMENTO FINITURA (ore)		TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)								
/ PIAZZALE APISA		1,50		1,15		1,60								
VALORE ASSICURATO (euro)		VALORE A NUOVO (euro)		TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)		TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)		TOTALE MANODOPERA (ore)						
				4,25		14,25		24,35						
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA		COEFFICIENTE DI RIDUZIONE		RICAMBI		IMPONIBILE (euro)		IVA (euro)		TOTALE (euro)				
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)				MATERIALE DI CONSUMO										
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)				MANO D'OPERA CARROZZERIA										
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)				MANO D'OPERA MECCANICA ore 0,00										
TOTALE IMPONIBILE (euro)				STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. () * 1000										
TOTALE IVA COMPRESA (euro)														
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)				TOTALI										
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)				IMPORTO RICHIESTO		IMPORTO CONCORDATO		FERMO TECNICO (giorni)						
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)				NOTE		Kit gonfiaggio pneumatici assente* Pneumatici post. Kumho invernali 255/35R19 96V 6MM - ant. Falken invernali 225/40R19 93V 6MM*								













































