


 DEKRA Italia s.r.l. Via F.lli Gracchi 27 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)	PERIZIA N°		RELAZIONE DI PERIZIA PER				SINISTRO N°		RAMO SINISTRO					
	7201/2025		SIXT RENT A CAR S.r.L.				0		Vari					
	ESERCIZIO		DATA SINISTRO		DATA INCARICO		DATA PRIMO RILIEVO		CODICE PERITO					
	2025								0					
	LOCALITA'				RIPARAZIONI				FOTOGRAFIE N°		C/O			
				DA INIZIARE				0						
DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO – PROFESSIONE										CARTA DI CIRCOLAZIONE				
SIXT RENT A CAR SRL VIA BOLZANO, 63 APPIANO SULLA ST BZ C.Fisc./P.Iva: 02926070216 Tel.														
LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO – PROFESSIONE														
														
VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE)						TARGA		TELAIO N°						
BMW Serie 4 Gran Coup G26 dal 2021 420d xDrive 48V MSp						GN856XF		WBA31AX0X0FR03241						
STATO D'USO		Km	PNEUMATICI		COLORE	TIPO SMALTO		I° IMMATRICOLAZIONE						
		56245	000%		Grigio	metall/doppio								
ALLESTIMENTI / DOTAZIONI								CODICE DI OMOLOGAZIONE						
VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI								COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO						
000000 00000 00000 00 00								SI						
VALORE COMMERCIALE		VALORE RELITTO		VALORE PER DIFFERENZA		SPESE ACCESSORIE		LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL						
								01/04/2025						
C.R.	VOCI DI DANNO			sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
2040	Disco ruota ant. in lega			D	L		L		L					
2130	Pneumatico ruota			D	S	0,30	S		S					
2040	Disco ruota ant. in lega			S	L		L		L					
2130	Pneumatico ruota			S	S	0,30	S		S					
2083	Disco ruota post. in lega			S	L		L		L					
2083	Disco ruota post. in lega			D	L		L		L					
2063	Parafango post.			D	L	2,60	L	1,10	L	2,50				
2055	Tetto				M	6,90	M	2,40	M	4,60				
2066	Montante Tetto			D	L	1,50	L	1,50	L	2,00				
2059	Porta ant.			D	L	1,80	L	1,10	L	1,60				
2039	Fanalino lat. retrovisore est.			D	S	0,10	S		S					
2050	Calotta sup. retrovisore est.			D	L	0,10	L		L	0,30				
2061	Cofano ant.				M	0,70	M	3,60	M	3,70				
2055	Paraurti ant.				M	0,60	M		M	2,20				
2077	Porta post.			S	L	1,40	L		L	1,50				
2063	Parafango post.			S	M	2,70	M	1,40	M	2,60				
2072	Portello post.				M	1,00	M	1,40	M	2,20				
2067	Paraurti post.				M	0,70	M		M	2,20				
	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Totale													
TOTALE TEMPI				SR		LA		VE		ME		TOTALE RICAMBI		
				20,70		12,50		25,40						
CODICE / RIPARATORE			SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)			SUPPLEMENTO FINITURA (ore)			TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)					
			3,81			2,92			1,60					
VALORE ASSICURATO (euro)		VALORE A NUOVO (euro)		TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)			TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)			TOTALE MANODOPERA (ore)				
				8,33			33,73			66,93				
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA		COEFFICIENTE DI RIDUZIONE		RICAMBI			IMPONIBILE (euro)			IVA (euro)		TOTALE (euro)		
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)				MATERIALE DI CONSUMO										
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)				MANO D'OPERA CARROZZERIA										
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)				MANO D'OPERA MECCANICA ore 0,00										
TOTALE IMPONIBILE (euro)				STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. () * 1000										
TOTALE IVA COMPRESA (euro)														
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)				TOTALI										
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)				IMPORTO RICHIESTO			IMPORTO CONCORDATO			FERMO TECNICO (giorni)				
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)				NOTE										

